



**КУРЫТ ЩЭНЫГЪЭ ЩРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ
ГУЭХУЩАПЭ
«Гимназия № 6»**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»**

ПРИКАЗ

от «02» июня 2025 г.

№ 179₁₃ ОД

г. Прохладный

«О дисциплинарном взыскании»

На основании представления прокуратуры г. Прохладного КБР № 9-26-75/ предписания 980 от 29.05.2025 г. об устранении нарушений требований Федерального закона от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности» в ДО №6МБОУ «Гимназия №6»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание Банцадзе Г.В., старшему воспитателю ДО №6 МБОУ «Гимназия №6» за ненадлежащее исполнение обязанностей, выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г.Прохладного:

- приемно-контрольный прибор установки АПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищенного от не санкционированного доступа п.13.14.5 СП 5.13130.2020 «Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические»;

- в помещениях группы, на левом крыле второго этажа здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;

- в помещениях группы, на правом крыле второго этажа здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;

- автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке здания по причине неисправности шлейфа №10 п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»

- не обеспечивает дублирование сигнала о срабатывании автоматической сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны в полном объеме, со всех помещений здания, ввиду отсутствия неисправности системы АПС ч.7 ст.83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не организовано проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №1) в частности водоотдачи не реже 2 раз в год

(весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.48 требований ПП РФ от 16.09.2020 №14 79 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п.6 требований НПБ 151-2000;

- не организовано проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №1) в частности водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п.48 требований ПП РФ от 16.09.2020 №14 79 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», п.6 требований НПБ 151-2000;

2. Старшему воспитателю ДО №6 Банцадзе Г.В. устранить выявленные нарушения, согласно представлению прокуратуры г. Прохладного КБР № 9-26-75/ предписания 980 от 29.05.2025 г. об устранении нарушений требований Федерального закона от 21.12.1994 №69 ФЗ «О пожарной безопасности» в ДО №11 МБОУ «Гимназия №6» и подготовить официальный ответ в прокуратуру в письменном виде в срок до 02.07.2025 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Юртайкину Е.В., заместителя директора по АХР и КБОП.

Директор

О.Н. Киселева

С приказом ознакомлены:
Банцадзе Г.В.

