



КУРЫТ ЦЦЭНЫГЪЭ ЦРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ
ГУЭХУЦЦАПЭ «Гимназия № 6»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ
УЧРЕЖДЕНИЕ «Гимназия № 6»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «Гимназия № 6»

361045, г. Прохладный, ул. Ленина 76
Кабардино-Балкарская Республика
ОКПО 43598752, ОГРН 1020701190707

Тел.: (86631) 4-54-59
Эл. почта: proh.gim6@yandex.ru
ИНН 0709006041, КПП 071601001

Исх. № 767/1

от « 27 » Ноября 2023 г.

Прокурору города Прохладного
советнику юстиции
Карову М.Х.

Уважаемый Магомед Хасанбиевич!

Администрация МБОУ «Гимназия № 6» доводит до вашего сведения, что представления Прокуратуры города Прохладного № 9-14-23/Прдп 845 от 31.10.2023г. «Об устранении нарушений Федерального закона от 29.12.2012 г № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Представление обосновано.

Результаты Представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения в МБОУ «Гимназия № 6», рассмотрено с участием помощника прокурора г.Прохладного Самохваловой Е.В.

Согласно статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ, в образовательных учреждениях независимо от организационно – правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников.

В соответствии со статьёй 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г № 52 – ФЗ регламентирует положение о том, что при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудование должны осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия санитарного законодательства.

№	Указанные в Представлении нарушения	Принятые меры
1	-2.2.4, СП 2.4.3648-20 имеются дефекты покрытия проездов, проходов и дорожек на собственной	Собственными силами произведён частичны ремонт, проездов и дорожек.

	территории,	засыпаны ямы, забетонированы дефекты проездов.
2	-п.2.2.2. СП 2.4.3648 -2 полимерное покрытие спортивной площадке имеет дефекты;	Представит информацию по допущенным нарушениям при устройстве спортивной площадке в МБОУ «Гимназии № 6» с представлением сведений об ответственном должностном лице, не представляется возможным в связи с тем, что заказчиком по предмету выполнения указанных работ, заключившим контракт на эти цели, осуществивших их приёмку и оплату является местная администрация городского округа Прохладный КБР.
3	-п.3.3.2. СП 2.4.3648 -20 спортивное оборудование не соответствует требованиям, т.е. не обеспечивает безопасности детей. Не проводится обновление окраски оборудования (уличных турников и тренажеров).	Выполнены работы по ремонту и окраски в 2 слоя спортивного оборудования на территории «Гимназии» детского городка, сварочные и столярные виды работ.
4	-п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 беговые дорожки и спортивные площадки не спланированы с учётом необходимости отвода поверхностных вод за пределы границ.	Представит информацию по допущенным нарушениям при устройстве спортивной площадке в МБОУ «Гимназии № 6» с представлением сведений об ответственном должностном лице, не представляется возможным в связи с тем, что заказчиком по предмету выполнения указанных работ, заключившим контракт на эти цели, осуществивших их приёмку и оплату является местная администрация городского округа Прохладный КБР.
5	-п.2.11.1. СП 2.4.3648 -20 не проводится уборка территории ежедневно или по мере загрязнения.	По периметру данной дворовой территории по адресу Ленина 76, ежедневно в 7.30 и 16.00 производится обход и уборка от загрязнения территории, дорожек, зелёной зоны палисадников, спортплощадки и покос травы и поросли.
6	-п.2.2.1. СП 2.4.3648 – 2- собственная территории не оборудуется наружным электрическим освещением.	Дьянниковым С.Ф в июне 2023 года на первого заместителя главы администрации Ломова М.С отправлен запрос по поводу ремонта или демонтажа столбов освещения по периметру данной территории.
7	В ДО № 11 МБОУ «Гимназия № 6» -п.2.5.3 СП 2.4.3648 стены с трещинами на пищеблоке, фундамент также с трещинами.	Направлено письмо в адрес администрации Прохладного КБР
8	Не предприняты меры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание (пандус не соответствует требованиям, отсутствует либо не обустроены съезды по маршруту следования инвалидов).	Выполнены работы своими силами по ремонту пандуса после капитального ремонта обрамления ступеней для инвалидов, а именно въезд и съезд для инвалидной колясочников.