



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА ПРОХЛАДНОГО

ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ПРОХЛАДНЫЙ ШАХАРНЫ
ПРОКУРАТУРАСЫ



Директору МБОУ «Гимназия № 6»

Киселевой О.Н.

ул. Ленина 76, г. Прохладный, КБР,
361045

ул. Гагарина 35, г. Прохладный, КБР, 361045

29 05.2025

№

9-26-25/шдп 980

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
Федерального закона от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Прокуратурой города в рамках исполнения приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности МБОУ «Гимназия № 6».

В соответствии п.6 ст.28 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Кроме того, согласно требованиям, ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии с положениями ч.1, ч.6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от

В соответствии с положениями ч.1, ч.6 и ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, хозяйственной и финансово-экономической деятельности.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.

В нарушение перечисленных требований законодательства, проведенной проверкой в ДО № 6 МБОУ «Гимназия № 6» установлено, что:

- п. 13.14.5 СП 5.13130.2020 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» приемно-контрольный прибор установки АПС установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и защищенного от не санкционированного доступа;

- статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97 в помещениях группы на левом крыле второго этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход;

- статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.4 СП 1.13130.2020, п. 6.12 СНиП 21-01-97 в помещениях группы на правом крыле второго этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход;

- п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любой точке здания по причине неисправности шлейфа №10;

- ч. 7 ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» не обеспечивает дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны в полном объеме, со всех помещений здания, ввиду отсутствия неисправности системы АПС;

- п. 25 требований ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» для покрытия пола на путях эвакуации второго этажа здания применены горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью;

- п. 50 требований ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» не организовано проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №1)

в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- п. 50 требований ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» не организовано проведение проверок источника внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения (пожарный кран №2) в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В нарушение перечисленных требований законодательства, проведенной проверкой в МБОУ «Гимназия № 6»:

- п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» не организовано проведение проверок источников внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарных кранов) в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- п. 17 требований ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» не представлена документация, подтверждающая проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- п. 48 требований ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» не обеспечивается своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант), находящихся на территории объекта и организация проведения их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» на первом этаже здания не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях (дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов) приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

- п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» на втором этаже здания не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях (дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов) приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах;

- п. 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» на третьем этаже здания не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях (дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов) приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства создают реальную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нарушают права обучающихся и работников образовательного учреждения на безопасные условия обучения, воспитания и осуществление трудовой деятельности.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст.24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих и недопущению их впредь.
2. Устранить выявленные прокуратурой нарушения законодательства о пожарной безопасности.
3. Провести проверку по изложенным в представлении нарушениям и при наличии оснований рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона
4. Рассмотреть представление с обязательным участием представителя прокуратуры города Прохладного, заблаговременно известив прокурора города о времени и месте его рассмотрения.
5. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру города в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора города
советник юстиции

А.А. Степанов