



**КУРЫТ ШЦЭНЫГЪЭ ШРАГЪЭГЪУЭТ МУНИЦИПАЛЬНЭ БЮДЖЕТНЭ ГҮЭХУЩΙΑШЭ
«Гимназия № 6»**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 6»**

ПРИКАЗ

от «06» мая 2025 г.

№163

- ОД

г. Прохладный

«О дисциплинарном взыскании»

На основании представления прокуратуры г. Прохладного КБР № 9-26-2025/ предписания 657-25-20830003 от 25.04.2025 г. об устранении нарушений требований законодательства об образовании и о пожарной безопасности в ДО №11 МБОУ «Гимназия №6»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечание Кравченко Н.А., старшему воспитателю ДО №11 МБОУ «Гимназия №6» за ненадлежащее исполнение обязанностей, выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г. Прохладного:

- здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом. На территории учреждения отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, ч.1 ст.62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- в помещениях средней группы, расположенной на втором этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;

- в помещениях подготовительной группы, расположенной на втором этаже здания (класса Ф1), предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, не предусмотрен второй эвакуационный выход, статья 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.4. СП 1.13130.2020;

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается фиксирование samozакрывающихся дверей лестничных клеток, в открытом положении, п.24 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

- для покрытия пола на путях эвакуации в коридоре на первом этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- для покрытия пола на путях эвакуации на втором этаже здания использованы материалы с неопределённой степенью горючести статья 134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Старшему воспитателю ДО №11 Кравченко Н.А. устранить выявленные нарушения, согласно представлению прокуратуры г. Прохладного КБР № 9-26-2025/ предписания 657-25-20830003 от 25.04.2025 г. об устранении нарушений требований законодательства об образовании и о пожарной безопасности в ДО №11 МБОУ «Гимназия №6» и подготовить официальный ответ в прокуратуру в письменном виде в срок до 13.05.2025 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Юртайкину Е.В., заместителя директора по АХР и КБОП.

Директор

О.Н. Киселева

С приказом ознакомлены:

Кравченко Н.А.

Юртайкина Е.В.

