

ПРОТОКОЛ

Заседания комиссии по рассмотрению Представления прокуратуры города Прохладного № 9-26-2025 №342 от 27.02.2025 об устранении нарушений требований законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о пожарной безопасности в ДО №17 МБОУ «Гимназия №6».

г. Прохладный

11.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об устранении нарушений требований законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о пожарной безопасности в ДО №17 МБОУ «Гимназия №6».

Присутствовали:

1. Помощник прокурора города – Самохвалова Е.В.
2. Савинова Г.И., старший методист ДО №17,
3. Зуева М.В., заведующий хозяйством ДО №17;

Слушали: Помощника прокурора г. Прохладного Самохвалову Е.В., о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации, отраженных в Представлении Прокуратуры города Прохладного от 27.02.2025г № 9-26-2025 №342.

По результатам контрольного мероприятия установлено:

1.1. В ДО №17 МБОУ «Гимназия №6» в соответствии с пунктом п.54 ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ » 54. на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

ДО не представлена к проверке документация, подтверждающая проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты.

1.2. В соответствии с П.25 требований ПП РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ » к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

для покрытия пола на путях эвакуации 2-го этажа здания, использованы материалы с неопределенной степенью горючести.

1.3. В соответствии с ч.1 ст.62 ФЗ №123 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Здание учреждения не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом.

На территории ДО отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.

1.4. п.14 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ » предполагает, что устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

ДО не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях (лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов) приспособлений для samozакрывания и с уплотнением в притворах.

1.5. В соответствии с П.4.2.16 СП 1.13130.2020 при наличии двух эвакуационных выходов с помещений групп на втором этаже здания, расположение выходов е рассредоточено друг от друга согласно требованиям. Но, наличие эвакуационных выходов второго этажа не предусмотрено техническим паспортом нежилого строения ДО №17.

1.6.В соответствии с п.2.11.1 СП 2.4.3648-20 уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. На момент проверки не проводится уборка снега на территории ДО №17.

На момент проверки дворник Смирнов И.В., инвалид 2 группы находился на больничном листе с 20.02.2025 по 04.03.2025 . Сотрудник, его замещающий выполнял обязанности дворника после отработки времени по своей основной должности во второй половине дня.

2. Но вместе с тем, проверкой установлено, что соответствующий порядок организации мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности и требований СП 2.4.3648-20 в полной мере не соблюдены - нарушены требования законодательства об образовании и санитарного законодательства.

Данные нарушения Федерального законодательства имеют место быть.

Настоящее Представление является обоснованным и подлежит исполнению в указанный срок.

По состоянию на 10.03.2025 г. в ДО № 17 МБОУ «Гимназия №6» приняты следующие меры:

1.На адрес электронной почты представителя Госпожнадзора была предоставлена документация, подтверждающая проведение работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

2.Администрацией ДО №17 МБОУ «Гимназия №6» составлены сметы на следующие ремонтные работы:


- оборудование эвакуационных выходов второго этажа на сумму 456 367руб.;
- замену линолеума в сумме 219 578 руб.;
- установку пожарного водопровода в здании ДО на сумму 60370 руб.;
- установку дополнительных приспособлений для самозакрывания на всех дверях эвакуационных выходов на путях эвакуации на сумму 79 597руб.

3. Администрацией МБОУ «Гимназия № 6» отправлены письма № 316 от 23.04.2024, № 912 от 29.11.2024, № 497 от 26.07.2024г. на имя главы администрации г.о.Прохладный о выделении денежных средств для проведения комплексных мероприятий по обеспечению безопасности в дошкольных отделениях.(Письма прилагаются).

4.Частично дополнительные приспособления для самозакрывания на дверях на путях эвакуации оплачены по договору № 12 от 21.02.2025 и будут установлены в ближайшее время.

За ненадлежащее исполнение обязанностей, за выявленные нарушения в ходе проверки прокуратурой г.Прохладного, применено дисциплинарное взыскание к Зуевой М.В., заведующему хозяйством ДО №17.

Присутствовали:



Самохвалова Е.В.

Савинова Г.И.

Зуева М.В.